Municipality of Huron-Kinloss
Point Clark Water Quality Monitoring Program
2011 Sampling Results

E. Coli (cfu/100mL)

SAMPLE ID	LOCATION	Sample Date												
		2-May	24-May	6-Jun	20-Jun	5-Jul	18-Jul	2-Aug	15-Aug	29-Aug	12-Sep	26-Sep	11-Oct	24-Oct
B1	Beach at 917 Cedar Trail	44	210	<10	27	10	244	19	62	24	510	37	86	137
B2	Beach at Lighthouse swimming area --same as PR22	147	500	<10	<2	15	880	4	68	61	156	520	74	148
B3	Beach at 755 Victoria	33	61	<10	2	0	95	10	85	49	160	340	73	162
B4	Clark Creek at the Lake	54	360	100	51	300	1120	240	99	140	140	3030	1570	560
4	Jardine Creek at Walpole Trail	15	56	96	75	94	1080	142	70	550	440	440	45	73
5	Ditch at field drain outlet, Lake Range Road	13	61	290	115	Stagnant	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	520
6	New outlet to Clark Creek across from 3491 2nd Conc.	60	85	50	49	126	750	90	73	89	48	2520	189	116
8	Jardine Creek at Abenaki St.	91	64	110	380	30	7600	51	47	15	30	790	Dry	1120
9	Jardine Creek at Seneca	23	69	220	450	330	1380	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	11
11	Off foot bridge at beach	3	28	120	69	182	1250	29	128	89	40	42	4000	41
12	Halfway to lake from Road	7	31	110	78	260	1110	270	40	191	190	66	23	11
13	CSP where creek crosses Huron Rd.	237	97	320	113	540	880	230	No Data	221	70	92	24	430
16	Outlet at Lake Range Dr. and Attawandaron Rd.	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry
17	Outlet in Jardine Creek between sites 11 & 12	15	32	54	47	128	1190	11	15	117	2	59	1530	18